

| Beschrijving | Onderhouden door | Datum | Type | Tellerstand | Kosten |
|------------------------------|----------------------|------------|--------|-------------|----------|
| Luchtfilter - versleten | Broekhuis - LeasePla | 2023-07-13 | Repair | 137683 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Broekhuis - LeasePla | 2023-07-13 | Repair | 137683 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad V - versleten | Broekhuis - LeasePla | 2023-07-13 | Repair | 137683 | 0,00 € |
| Bougie - versleten | Broekhuis - LeasePla | 2023-07-13 | Repair | 137683 | 0,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Broekhuis - LeasePla | 2023-07-13 | Repair | 137683 | 0,00 € |
| R.schijf+blok.A - versleten | Broekhuis - LeasePla | 2023-07-13 | Repair | 137683 | 0,00 € |
| Bandvervanging - NVT | Profile Zakelijk B.V | 2022-12-21 | Repair | 111508 | 294,76 € |
| Longlife Klein - NVT | Profile Car ; Tyrese | 2022-12-20 | Repair | 111507 | 168,82 € |
| Batterij - NVT | | 2022-12-01 | Repair | 107499 | 0,00 € |
| Prive-declaratie - NVT | | 2022-12-01 | Repair | 107499 | 7,10 € |
| Bougie - versleten | Pon Dealer Naarden, | 2022-05-23 | Repair | 82397 | 0,00 € |
| Uitgebr. insp. - NVT | Pon Dealer Naarden, | 2022-05-23 | Repair | 82397 | 0,00 € |
| Luchtfilter - versleten | Pon Dealer Naarden, | 2022-05-23 | Repair | 82397 | 0,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Pon Dealer Naarden, | 2022-05-23 | Repair | 82397 | 614,95 € |
| Remvloeistof - versleten | Pon Dealer Naarden, | 2022-05-23 | Repair | 82397 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Pon Dealer Naarden, | 2022-05-23 | Repair | 82397 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Kwik-Fit Fleet, , | 2022-01-08 | Repair | 61524 | 90,40 € |
| APK zndr beurt - NVT | Bosch Car Serv. Auto | 2021-12-17 | Repair | 57908 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad A - versleten | Bosch Car Service Br | 2021-09-21 | Repair | 46410 | 0,00 € |
| Batterij - versleten | Bosch Car Service Br | 2021-09-21 | Repair | 46410 | 0,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Bosch Car Service Br | 2021-09-21 | Repair | 46410 | 182,58 € |
| Seizoenswissel - NVT | Kwik-Fit Fleet, , | 2021-05-15 | Repair | 44398 | 90,40 € |
| Motorr.reinigen - NVT | Pouw Apeldoorn, , | 2021-02-05 | Repair | 42461 | 0,00 € |
| Diagn.Eind.Cont - NVT | Pouw Apeldoorn, , | 2021-02-05 | Repair | 42461 | 0,00 € |
| Airco contr. - NVT | Pouw Apeldoorn, , | 2021-02-05 | Repair | 42461 | 282,80 € |
| Paravan - Vervuild | Pouw Apeldoorn, , | 2021-02-05 | Repair | 42461 | 0,00 € |
| ZOMR>WINTR Wiss - NVT | Kwik-Fit Fleet, , | 2020-10-10 | Repair | 41827 | 90,40 € |
| Inspec z.olie - NVT | Bosch Car Service Au | 2020-07-17 | Repair | 39105 | 0,00 € |
| WINTR>ZOMR Wiss - NVT | Kwik-Fit Fleet, , | 2020-05-30 | Repair | 37286 | 90,40 € |
| Start stop accu - Werkt niet | Bosch Car Serv. Rijn | 2020-02-14 | Repair | 36970 | 174,55 € |
| Batterij - versleten | Pouw Zwolle, , | 2019-11-12 | Repair | 33899 | 5,03 € |
| ZOMR>WINTR Wiss - NVT | Kwik-Fit Fleet, , | 2019-10-31 | Repair | 33040 | 80,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Autobedrijf J. van T | 2019-08-26 | Repair | 29380 | 286,00 € |
| Ruitenw.blad V - versleten | Autobedrijf J. van T | 2019-08-26 | Repair | 29380 | 0,00 € |